

FICHA TECNICA

TIXODOR PLUS

Código : 242 **Grupo: Especialidades**

DESCRIPCIÓN

Pintura tixotrópica, acabado mate, a base de resinas acrílicas en disolvente no amarilleantes.

PROPIEDADES

* Muy bajo olor durante su aplicación.
* Sin olor a las 24 horas de la aplicación.
* No amarillea.
* No gotea.
* Excelente poder cubriente.
* Alta resistencia a los álcalis.
* Máxima adherencia.
* Totalmente lavable.

USOS

Como pintura aislante de manchas de grasas, humedad, óxido, humo de tabaco, etc. Para el pintado de superficies de albañilería, cemento, yeso, hormigón, etc., así como superficies de madera y poliuretano expandido.
Debido a su excelente poder cubriente en la mayoría de los casos con una sola capa es suficiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Resinas acrílicas no amarilleantes
Pigmentos	Bióxido de titanio y cargas minerales
Disolvente	Hidrocarburos alifáticos de bajo olor
Brillo	Mate.
Color	Blanco.
Contenido en sólidos	45% ± 2 en volumen. 72% ± 2 en peso.
Densidad	1,54 Kgr/Lt.
Viscosidad	105 U.K. ± 2 a 25ºC
Tiempo secado a 23ºC/50% H.R.	Al tacto : 2 horas
Repintado	6 horas.
Rendimiento teórico	9-12 m^2/l., según absorción del soporte.
Espesor de película	80-110 micras húmedas. 58-79 micras secas.

El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Temperatura mínima de aplicación : entre 5 y 40ºC. Máxima humedad relativa del aire : 85%.
Útiles de Aplicación	Brocha ó rodillo.
Dilución	No precisa.
Limpieza de útiles	Disolvente Sintéticos y Grasos 160.0920 ó Limpín 152.0923.
SISTEMA DE APLICACIÓN	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
Preparación de la superficie	Las superficies deben estar sanas y limpias de polvo, grasa y suciedad en su totalidad e imprimadas adecuadamente.
Hierro/Acero	Imprimar con Minio de Plomo (Electrolítico) ó Procofer Imprimación Antioxidante.
Acero Galvanizado	Imprimar con Wash Primer ó Procofer Imprimación Universal.
Madera/Yeso	Directamente con Tixodor Plus.
Yeso “muerto” ó pulverulento	Fijar con Fondo Penetrante.
Superficies pintadas	Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar Tixodor Plus. Sobare pinturas brillantes, tipo esmalte sintético, matizar previamente con lija. Sobre pintura mal adherida, eliminarla, emplastecer con Proplast y aplicar Tixodor Plus. Para el pintado de otros materiales ó situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
Acabado	Aplicar Tixodor Plus en una ó dos manos tal como se indica en las condiciones de aplicación. No es conveniente aplicar pinturas plásticas encima de Tixodor Plus debido a que podría perder su poder de pintura aislante

INFORMACIÓN ADICIONAL

	Tixodor Plus no debe mezclarse con ningún otro tipo de pinturas. Tixodor Plus no debe teñirse para hacer colores, en cualquier caso, consultar.
Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para mas información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.



EDICIÓN 3/2003 La presente edición anula las anteriores.





Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158